

機械夾捲事故多 安全防護不能少



夾捲意外經常會造成人員嚴重且難以復原的傷害，
安全防範應：

設置安全裝置或防護措施，如護圍、護罩等。

維修保養作業時，應確實斷電、上鎖、掛牌。

เครื่องจักรกลอาจเกิดการชนบดีงม้วนเข้าเครื่องได้ จึงต้องมีมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย



การถูกชนบดีงม้วนเข้าเครื่อง มักจะทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บสาหัส และไม่สามารถฟื้นคืนสู่เดิมได้ วิธีป้องกันได้แก่ :



วางแผนการหรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย อาทิ ติดตั้งที่กำบัง ฝาครอบ ฯลฯ



ขณะซ่อมบำรุง ต้องตัดหรือปิดสวิตช์ไฟล็อกและแขนแผ่นป้ายเตือน

Terjepit dan Tergulung Mesin Kerap Kali Terjadi, Perlindungan Keselamatan Harus Dijaga



Kecelakaan terjepit dan tergulung mesin menyebabkan cedera parah dan luka sulit untuk dipulihkan seperti sedia kala,
Tindakan pencegahan:



Memasang perangkat pengaman atau tindakan perlindungan, seperti pagar pengaman, alat pelindung dan lainnya



Saat mengoperasikan pemeliharaan mesin,
Harus memastikan mesin telah dimatikan,
dikunci dan digantung papan.

Tai nạn máy móc thường xuyên xảy ra Phải đảm bảo an toàn lao động



**Tai nạn bị kẹp, bị cuốn thường gây thương tích nghiêm trọng và rất khó phục hồi,
Nên có những biện pháp phòng ngừa sau:**



Thiết lập các thiết bị an toàn hoặc các biện pháp bảo vệ,
chẳng hạn như hàng rào, lá chắn v.v...



Trong lúc bảo trì sửa chữa
phải xác định đã tắt nguồn điện, khóa
máy và treo biển báo.

Take all necessary precautions to prevent machine related accidents



Getting a limb trapped in a machine can result in severe injuries that are sometimes permanent.

Safety precaution:

Ensure safety devices are used or safety measures strictly followed, including safety fences, shields etc.

When engaged in maintenance work ensure the power is turned off, the machine is locked and a “maintenance” sign is displayed in a visible location.